Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 74263

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17712 JOHANN VAN SANDWYK

OT Padre: 00074263
Originador: 16607 CARLOS ANDRION

OT fecha creacion: 07/10/2016
OT fecha/hora impresion: 22/11/2016 14:34:19

Detalles del Equipo

Equipo:	CR025 RT9130E Grove	Descripcion:	Cranes
Serie:	230656	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	8,757.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 78985

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	HEAVY EQUIPMENT
Fecha:	13/11/2016	Codigo de Falla:	REPAR. CILIN. DIRECCION HR:
Hora:	30	Sistema-Comp.:	
Horometro:	8,757.00	Accion:	.
		Causa:	Grove

Orden de Trabajo: 77602

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	HEAVY EQUIPMENT
Fecha:	04/11/2016	Codigo de Falla:	CONFECCION DE MANGUERA HIDRAUL
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	8,757.00	Accion:	.
		Causa:	Grove